










# Приварные фитинги

<p>для сварки к трубе</p>	 <p>AS p. L3</p>	 <p>WAS p. L4</p>
<p>для сварки через приварной ниппель</p>	 <p>ASK p. L5</p>	
<p>для приварки в перегородку</p>	 <p>ESV p. L6</p>	
<p>приварной ниппель</p>	 <p>SKA p. L7</p>	 <p>SKA-ORB p. L10</p>
<p>переходной приварной ниппель</p>	 <p>SKAR p. L8/9</p>	
<p>угловой приварной ниппель</p>	 <p>SKA-RB p. L11</p>	
<p>кольцевое уплотнение</p>	 <p>O-ring p. L12</p>	